

АКТ

ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

обслуживания автоматической пожарной сигнализации

«17» июня 2020г.

с.Отрар

Комиссия, в составе:

Заказчик – Заведующая ГККП «Детский сад «Сымбат» государственного учреждения «Аппарат акима Каргалинского сельского округа» акимата Отырарского района Атамбекова У.А.

Исполнитель – Директор ТОО «Евразия-ЕК» Полат Г.Ж.

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 200019/00 от « 23 » апреля 2020г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ГККП «Детский сад «Сымбат» государственного учреждения «Аппарат акима Каргалинского сельского округа» акимата Отырарского района расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Отрарский район, с.Отрар, АБИЛДА ЖУСИПБАЕВ, 6.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:



Атамбекова У.А.

Атамбекова У.А.



Полат Г.Ж.

**Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
поверхностной пропитке деревянных конструкций**

« 17 » июня 2020г.

с.Отрар

Комиссия, в составе:

Заказчик – Заведующая ГKKП «Детский сад «Сымбат» государственного учреждения «Аппарат акима Каргалинского сельского округа» акимата Отырарского района Атамбекова У.А.

Исполнитель – Директор ТОО «Евразия-ЕК» Полат Г.Ж.

Произвели проверку качества проведенных огнезащитных работ, по огнезащитной пропитке деревянных конструкции кровли здания ГKKП «Детский сад «Сымбат» государственного учреждения «Аппарат акима Каргалинского сельского округа» акимата Отырарского района расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Отрарский район, с.Отрар, АБИЛДА ЖУСИПБАЕВ, 6 и сделали следующие заключения:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции общей площадью м2. влажность обработанных деревянных конструкции составляет 15 %.
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылением пропиточного состава на конструкции.
- расход состава составляет 0,5л на 1 м2.
Состав пропиточного раствора «ПОС-1 БИО»
Массовая доля основного вещества - 99,6 %
Массовая доля воды – 0,2 %
Массовая доля свободной серной кислоты – 0,05 %
Массовая доля железа – 0,03 %
Массовая доля кальция – 0,01 %
Массовая доля нерастворимых примесей - 0,08 %

Проверка на огнезащищённость деревянных конструкции:
были отобраны четыре пропиточного образца древесины и проведены испытания. В результате испытания было установлено, что огнезащитная пропитка соответствует СТ РК 615-1-2011

Комиссия:

Заказчик



Отец

Атамбекова У.А.

Исполнитель



Полат Г.Ж.

Форма 17
АКТ приёмки в эксплуатацию
автоматической пожарной сигнализации

г.Шымкент

«01» 04 2013 г.

Комиссия, назначенная ТОО «Бек»

Решением от «28» 03 2013 г. № 16 в составе:

Председателя-представителя заказчика (генподрядчика) ТОО «Бек» в лице директора **Бекназаров Б.А.**

Членов комиссии — представителей:

Монтажной организации «Исполнителя» ТОО «Істі Б и Д» в лице директора **Умбеталиев А.О.**

Государственного пожарного контроля ;

ОЧС ЮКО Отырарского района п.п.с в лице майор Серикбаев М.К.

Произвела проверку выполненных работ и постановила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приёмке установка **пожарной сигнализации** смонтированной на объект «**Строительство детского сада на 50 мест по трассе Темир-Туркестан в селе Отырар Каргалинского сельского округа Отырарского района ЮКО**» (Пожарная сигнализация установлена по заказу заказчика) по проектам.

2. Монтажные работы выполнены ТОО «Істі Б и Д»

С «03» 03 2013 г. по «21» 03 2013 г.

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Істі Б и Д»

С «24» 03 2013 г. по «27» 03 2013 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «01» 04 2013 года с оценкой качества выполненных работ отлично.

Перечень прилагаемой к акту документации:

Схема расположения пожарной сигнализации (подробная расстановка пожарных датчиков, пожарных кнопок, sireны и контрольного прибора поэтажно).

Комиссия:

«Заказчик»

ТОО «Бек»

Директор Бекназаров Б.А.

«Исполнитель»

ТОО «Істі Б и Д»

Директор Умбеталиев А.О.

ОЧС ЮКО Отырарского района
в лице майор Серикбаев М.К.



АКТ
приемки выполненных работ
по огнезащитной обработке
сгораемых конструкций

Комиссия в составе :

Исполнителя - **ТОО «Істі Б и Д»**

Заказчик - **ТОО «Бек»**

Произвели проверку качества произведенных огнезащитных работ и сделала следующее заключение:

«Строительство детского сада на 50 мест с.Отырар по трассе
Темир -Туркестан, Отырарского района, ЮКО»

- огнезащитный пропиточный слой наносился на деревянные конструкции кровли общей площадью 598 кв.м.
- влажность обработанных деревянных конструкций составила 15% ;
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылителем пропиточного состава на конструкции;
- расход состава составил 1 литр на 1 кв.метр.

Состав пропиточного раствора:

- диаммоний фосфат - 20 %
- сульфат аммония - 5 %
- ПАВ (ПО)- 1,5 %
- Питьевая вода - 73,5 %


Проверка деревянных конструкций на огнезащищенность:

Были отобраны три пропитанных образца древесины и проведены испытания. В-результате испытаний было установлено, что качество огнезащитной пропитки соответствует требованиям ГОСТ 16363-98.

Члены комиссии:

исполнитель: директор Умбеталиев А.О.

заказчик: директор: Бекназаров Б.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту
басқармасының Отырар ауданының адами
әлеуетті дамыту бөлімінің "Сымбат"
балабақшасы" МКҚК


Директор: _____ Атамбекова У.А.

01 декабря 2022 года



Схема расположения камер видеонаблюдения

**Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Отырар ауданының
адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Сымбат" балабақшасы" МКҚК**



Подготовил
ТОО «Азия Сервис-Шымкент»

Директор



Черкашев В.Ю.

Бекітемін:
"Сымбат" балабақшасы
МКҚК -ның меңгерушісі
Ұ.Атамбекова

" 03 " 01 20 22 жыл

Өрт болған жағдайда ғимараттан қауіпсіз жерге шығу жолдары



Шартты белгілер

- | | |
|-----|--------------|
| [] | Есік |
| [] | Терезе |
| → | Шығу жолдары |
| ☎ | Телефон |
| ⚡ | Дабыл |
| ⚡ | Электрощит |
| ☎ | Сымтотік |
| 🔥 | Өрт сөндіріш |
| 🔊 | Дабыл қақыш |

Өрт болған жағдайда 101 нөмеріне
хабарласыңыз

Өрт қауіпсіздігіне жауапты:

Бекітемін: _____
«Сымбат» балабақша меңгерушісі:
Ұ.Атамбекова _____



Өрт болған жағдайда ғимараттан қауіпсіз жерге шығу жолдары



Шартты белгілер

- | | | |
|-----|---|---------------|
| [] | — | Есік |
| | — | Төреде |
| → | — | Шығу жолдары |
| ☎ | — | Телефон |
| ⚡ | — | Дабыл |
| ⚡ | — | Электрощит |
| ☎ | — | Сымбат |
| ↑ | — | Өрт сөндіргіш |

Өрт болған жағдайда 101 нөмеріне
хабарласыңыз

Өрт қауіпсіздігіне жауапты:

Ч.Боранбай Сүркі

